


- via Cadorna 3: 2 SCPT
- via G. Puccini 1-3: 3 DPSH - 1 MASW (ottobre 2022)
- via Cavour 27: 2 SCPT - 1 MASW (ottobre 2022)
- via Rinascimento 20: 1 SCPT - 1 MASW (maggio 2022)
- via Sardegna: 4 SCPT (aprile 2022)
- via Giuseppe Di Vittorio 16: 3 SCPT - 1 HVSR (giugno 2021)
- via Don Lazzati: 3 trincee di scavo - 8 SCPT - 1 MASW - 1 tomografia sismica - 1 tomografia elettrica (gennaio 2021)
- PL Il Boschetto: 3 SCPT (gennaio 2021)
- via Don Guidali, loc. Villanova: 2 SCPT (luglio 2020)
- via Cristoforo Colombo 1: 1 DPSH (ottobre 2019)
- via Paolo Borsellino, loc. Villanova: 5 SCPT - 1 misura con tramino (luglio 2019)
- via Marco Polo 26: 3 SCPT (maggio 2018)
- via Don Guidali via Borsellino: 4 SCPT - 1 MASW (aprile 2018)
- via delle Industrie 5: 6 SCPT (aprile 2018)
- via Cascina Rastelli: 3 SCPT - 1 MASW (ottobre 2017)
- via Cantù 19: 3 SCPT - 1 MASW (ottobre 2017)
- via Cascina Rastelli 18: 3 SCPT - 1 MASW (ottobre 2017)
- via De Amicis 61: 2 SCPT (ottobre 2017)
- loc. Villanova: 3 SCPT (giugno 2017)
- dorsale di adduzione acquedotto sistema adda: 18 SCPT - 2 MASW - 6 stendimenti elettrici (maggio 2017)
- PL Il Ceppo: 1 MASW (gennaio 2017)
- porzione orientale Comune: 4 SCPT - 1 MASW (gennaio 2017)
- via Romagna: 2 DPSH - 1 misura con tramino (dicembre 2016)
- via Don Guidali: 2 SCPT - 1 MASW (novembre 2016)
- via Silvio Pellico: 4 SCPT (settembre 2014)
- cimitero comunale: 2 SCPT (agosto 2014)
- via Torino: 5 SCPT (marzo 2014)
- via Roma 73: 1 SCPT - 1 MASW (febbraio 2014)
- via Roma snc area Conad: 6 SCPT - 6 CPT - 2 MASW - 6 stendimenti elettrici (novembre 2014)
- via Lombardia 6: 2 SCPT (settembre 2014);
- via Sefi Carraro: 14 SCPT (luglio 2011)
- via Roma / Turati / San Giacomo / Giovanni XXIII: 7 CPT - 8 DPSH (dicembre 2007)



Legenda

- ⋯ Limiti amministrativi
- 150180008
- Pozzi pubblici e relativo codice SISF

Grado di suscettività al fenomeno degli occhi pollini (Tav. 8 PTCP Monza e Brianza)

- Alto
- Molto alto

Indagini conoscitive disponibili per la definizione del fenomeno degli occhi pollini

- ▲ Indagini sismiche Re.Mi. - punto medio
- - - Indagini sismiche Re.Mi. - stendimento
- *¹¹ Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche Area 2006
- *¹² Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche BrianzaAcque 2016
- *¹³ Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche Comunali 2016
- *¹⁴ Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche Geoinvest 2002
- *¹⁵ Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche Il Torchio 2006
- *¹⁶ Inquadramento geologico via Dante, profili sismici MASW GBRC Engineering 2016
- *¹⁷ Inquadramento geologico via Dante, profili tomografici elettrici CAP Holding 2016
- *¹⁸ Indagini geognostiche campo sportivo, prove penetrometriche dinamiche 2018
- Caratterizzazione geopedologica 1994, Indagini geofisiche
- Caratterizzazione geopedologica 1994, Penetrometrie
- *¹⁹ Caratterizzazione geopedologica 1994, Scavi superficiali pedologici
- ▲ Caratterizzazione geopedologica 1994, Sondaggi geotecnici
- + Caratterizzazione geopedologica 1994, Stratigrafie pozzi per acqua

Settori di territorio interessati dalla presenza di occhi pollini e/o da cedimenti / sprofondamenti del terreno (conoscenze storico locali)

- via Dante e limitrofe;
- via Pertini area Municipio;
- via Pertini / via Europa area campo sportivo;
- via Emilia;
- via Buonarroti;
- via De Gasperi;
- via Risorgimento.

Altre indagini conoscitive disponibili presso gli archivi dell'Amministrazione Comunale (interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia). L'elenco completo è riportato nell'angolo in alto a sinistra della tavola.

- ⬠ Prova penetrometrica che ha permesso di accertare la presenza di condizioni di criticità geotecnica riconducibili a potenziali strutture polliniche nel sottosuolo
- ⬠ Prove penetrometriche tratte dal Database Nazionale Sinkhole (ISPR)

Indagini desunte dalla banca dati geologica del sottosuolo della Regione Lombardia

Indagini dirette

- Pozzo
- Sondaggio

Indagini indirette

- Prova penetrometrica

Committente:



COMUNE DI BERNAREGGIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

Oggetto:

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ai sensi art. 57 L.R. 11 marzo 2005, n. 12
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i.

Redazione:

Dott. Andrea Brambati
GEOLOGO
andreambrambati@alice.it
www.andreambrambati.it
Corso Lodi, 26
MILANO

Partita IVA 06200810945
C.F. BRMND878R19F205U
Albo Professionale dei Geologi della Regione Lombardia, Sez. A "Geologo Specialista", n. 1535

Tav. 3A

Elaborato Progettuale:

CARTA DELLA SUSCETTIVITA' AL FENOMENO DEGLI OCCHIPOLLINI

Orientamento:	Scala:	Data:	Timbro/Firma:
	1:2.000	Luglio 2023	