



**Legenda**

- Limiti amministrativi
- 150180008 Pozzi pubblici e relativo codice SIF

**Grado di suscettività al fenomeno degli occhi pollini (Tav. 8 PTCP Monza e Brianza)**

- Alto
- Molto alto

**Indagini conoscitive disponibili per la definizione del fenomeno degli occhi pollini**

- ▲ Indagini sismiche Re.Mi. - punto medio
- - - Indagini sismiche Re.Mi. - sfondamento
- ☆<sup>11</sup> Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche Area 2006
- ☆<sup>12</sup> Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche BrianzaAcque 2016
- ☆<sup>13</sup> Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche Comuni 2016
- ☆<sup>14</sup> Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche Geoinvest 2002
- ☆<sup>15</sup> Inquadramento geologico via Dante, prove penetrometriche Il Torchio 2006
- ☆<sup>16</sup> Inquadramento geologico via Dante, profili sismici MASW GBRG Engineering 2016
- ☆<sup>17</sup> Inquadramento geologico via Dante, profili tomografici elettrici CAP Holding 2016
- ☆<sup>18</sup> Indagini geognostiche campo sportivo, prove penetrometriche dinamiche 2018
- <sup>19</sup> Caratterizzazione geopedologica 1994, Indagini geofisiche
- <sup>20</sup> Caratterizzazione geopedologica 1994, Penetrometrie
- ★<sup>21</sup> Caratterizzazione geopedologica 1994, Scavi superficiali pedologici
- ◇<sup>22</sup> Caratterizzazione geopedologica 1994, Sondaggi geotecnici
- +<sup>23</sup> Caratterizzazione geopedologica 1994, Stratigrafie pozzi per acqua

Settori di territorio interessati dalla presenza di occhi pollini e/o da cedimenti / sprofondamenti del terreno (conoscenze storico locali)

- via Dante e limitrofe;
- via Pertini area Municipio;
- via Pertini / via Europa area campo sportivo;
- via Emilia;
- via Buonarroti;
- via De Gasperi;
- via Risorgimento.

Altre indagini conoscitive disponibili presso gli archivi dell'Amministrazione Comunale (interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia). L'elenco completo è riportato nell'angolo in alto a sinistra della tavola 3A.

Prova penetrometrica che ha permesso di accertare la presenza di condizioni di criticità geotecnica riconducibili a potenziali strutture polliniche nel sottosuolo

Prove penetrometriche tratte dal Database Nazionale Sinkhole (ISPR)

**Indagini desunte dalla banca dati geologica del sottosuolo della Regione Lombardia**

Indagini dirette

- Pozzo
- Sondaggio

Indagini indirette

- Prova penetrometrica

Committente:

  
**COMUNE DI BERNAREGGIO**  
 (Provincia di Monza e della Brianza)

**Tav. 3C**

**CARTA DELLA SUSCETTIVITA' AL FENOMENO DEGLI OCCHI POLLINI**

Oggetto:

**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**  
 ai sensi art. 57 L.R. 11 marzo 2005, n. 12  
**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA**  
 ai sensi D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011 e s.m.i.

Redazione:

**Dott. Andrea Brambati**  
 GEOLOGO  
 andreambrambati@alice.it  
 www.andreambrambati.it  
 Corso Lodi, 26  
 MILANO

Partita IVA 06200810945  
 C.F. BRMND878R19F205U  
 Albo Professione dei Geologi della Regione Lombardia, Sez. A "Geologo Specialista", n. 1535

Elaborato Progettuale:

Orientamento:	Scala:	Data:	Timbro/Firma:
	1:2.000	Luglio 2023	